



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский центр  
профессионального обучения № 2 им. Героя  
России Ю.М.Наумова»  
В.А. Пестунов  
«16» 04 2016 г.

**Акт №3**

**обследования объекта**

на предмет приспособления к беспрепятственному доступу и использованию инвалидами и другими маломобильными группами населения  
Общежития ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М.Наумова»  
г.Новосибирск, ул. Шмидта, 2а

Комиссия в составе:

Руководитель рабочей группы: Антропова Л.С. – зам.директора по УПР

Члены комиссии: ст. мастер Дудина Т.А.

комендант Бабаев А.Д.

соц. педагог Катарбаева Н.А.

бухгалтер Тололо Е.П.

От общественной организации

член Совета НРООИК «Центр независимой жизни «Финист» Львутина Ю.Э.,

ведомственная принадлежность объекта – Министерство образования Новосибирской области

1. Вид деятельности – услуги проживания
2. Форма собственности: государственная
3. Размещение объекта: жилой фонд по адресу: г.Новосибирск, ул. Шмидта, 2а
4. Количество обслуживаемых посетителей в день:
5. Функциональное назначение объекта: общежитие.

### 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Парковка для посетителей</b>							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	Стоянка отсутствует	К		
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%		0	К		
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м		нет	К		
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике			нет	К		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>							
	- ширина полосы движения  - при наличии	м	2,0  Допустимо 1,2	Соответствует	К,О		П.4.1.7. СП 59.13330.2012

площадок для разъезда ИК (карманов)						
-указатели направления движения		<b>наличие</b>	отсутствуют	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012
- высота бордюра	см	<b>5</b>	отсутствует	К, О, Г		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
Съезды с тротуаров: уклон  вблизи зданий и в затесненных местах		<b>1:12</b>  <b>Допускается 1:10</b>	отсутствует			
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	<b>80</b>  <b>50-60</b>	отсутствует			П.4.1.10. СП 59.13330.2012


**Заключение по зоне:**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			соответствует	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			на пути движения к отсутствуют указатели движения	все	установить указатели движения к входу в здание общежития; отработать регламент оказания помощи и сопровождения посетителей с инвалидностью (при необходимости) персоналом.	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует парковка для автомобилей. Отсутствует специальное выделенное парковочное место для инвалидов. Отсутствует разметка, отсутствует дублирующая табличка с телефоном специалиста, который окажет ситуационную помощь; отсутствуют указатели движения к доступному парковочному месту.	К,О	Организовать парковочное место для транспорта инвалидов. Установить указатели движения к доступному парковочному месту; нанести разметку парковочного места в соответствии с нормативами; установить под информационным знаком «Стоянка для инвалидов» дублирующую табличку с телефоном специалиста, который окажет ситуационную помощь.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)			текущий ремонт, организационные мероприятия

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Едини цы измере ния	Установленны й норматив доступности	Фактичес кая величина	Доступн ость для категор ий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативног о документа
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Крыльцо / входная площадка</b>							
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	<b>не менее 140 x200 или 150 x185</b>	соответству ет	К		П.5.1.3. СП 59.13330.201 2
	Поручни (ограждение)		<b>наличие</b>	отсутствую т	К, О, С		П.5.1.2 СП 59.13330.201 2
	Нескользкое покрытие		<b>наличие</b>	отсутствует	Все катего рии		П. 5.1.3 СП 59.13330.201 2
	Навес		<b>наличие</b>	наличие	Все катего рии		П. 5.1.3 СП 59.13330.201 2

Пандус		наличие	Наличие В общем соответствии (пандус не используется, т.к. вход осуществляется проживающими по решению администрации через эвакуационный выход, который не доступен, для инвалидов на колясках)			
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Тамбур1		отсутствует	наличие			
Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции и допустимо от 150 до 180x200	190x130	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012

Двери (1): распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	86	К		П.5.1.4. СП 59.13330.201 2
- высота порога	см	не более 1,4	1	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.201 2
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Дверь пластик	С		П.5.1.5. СП 59.13330.201 2
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.201 2
Расположение маркировки на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.201 2
Двери (2 из тамбура): распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	86	К		П.5.1.4. СП 59.13330.201 2

	- высота порога	см	не более 1,4	1	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.201 2
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Дверь пластик	С		П.5.1.5. СП 59.13330.201 2
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.201 2
	Расположение маркировки на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С		П.5.1.5. СП 59.13330.201 2

**Заключение по зоне:**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть (для главного входа) Нет(для входа через эвакуационный выход)			На лестнице главного входа отсутствуют поручни, тактильное предупреждающее покрытие в начале и в конце лестничного марша, противоскользящее покрытие. Данный вход по решению администрации не	О,С	Монтаж поручня, тактильного предупреждающего покрытия, противоскользящего покрытия. Отработать регламент по оказанию инвалидам помощи при необходимости, своевременно осуществлять очистку входной группы от выпавших осадков.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					используется (не очищен от выпавших осадков). Вход проживающими осуществляется через эвакуационный выход			
2.2	Пандус (наружный)	есть			На главном входе имеется. Данный вход по решению администрации не используется (не очищен от выпавших осадков). Вход через эвакуационный выход пандусом не оснащен.	К,О,С	При наличии посетителей на колясках отработать регламент по оказанию помощи персоналом, своевременно осуществлять очистку входной группы от выпавших осадков.	Организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует противоскользящее покрытие, не очищена от осадков (снега)	К,О	установка противоскользящего покрытия, отработать регламент по оказанию инвалидам помощи при необходимости, своевременно осуществлять очистку входной группы от выпавших осадков	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			ненормативные пороги		отработать регламент оказания помощи на	организационные мероприятия

							входе инвалидам (дополнительно разместить телефон специалиста, который при необходимости окажет помощь).	
2.5	Тамбур	есть			Имеются небольшие перепады высот	К,О,С	отработать регламент оказания помощи на входе инвалидам (дополнительно разместить телефон специалиста, который окажет помощь).	Текущий ремонт, организационные мероприятия



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (К,О,С), ДП-И(Г,У)			текущий ремонт, организационные мероприятия


### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)


№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерени я	Установленны й норматив доступности	Фактическа я величина	Доступност ь для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1		3	4	5	6	7	8
	<b>Холлы</b>						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	<b>не менее 150</b> <b>не менее 180</b>	соответству ет	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	<b>Не менее 120</b>	соответству ет	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	<b>Лестница от тамбура к холлу</b>						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в	см	<b>не менее 135</b>  <b>не менее 120</b>  <b>не менее 90</b>	290	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.201 2

помещение с числом пребывающих до 5 чел.							
Нескользкое покрытие		<b>наличие</b>	отсутствуют	О,С			П.5.2.9. СП13330.2012
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	<b>за 60 до лестниц, дверей, поворотов</b>	отсутствуют	С			П.5.2.3. СП59.113330.2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		<b>наличие</b>	отсутствие	С			П.5.2.12 СП 13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		<b>наличие</b>	Высота -22-17, ширина проступи - 28	С			П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		<b>наличие</b>	отсутствие	О,С			П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	<b>90 (допустимо 85-92)</b>	-	О,С			П.5.2.15. СП 59.13330.2012
- завершающие части поручней	см	<b>Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо</b>	-	О,С			П5.2.10. СП59.13330.2012



			<b>27-33)</b>				
	- пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	<b>не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)</b>	Наличие металличес кого съезда Не соответству ет нормативам (крутой уклон более 30%	К,О		П.5.2.13 СП 59.13330.2012
	<b>Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)</b>		<b>наличие</b>	нет	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	<b>Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.</b>	отсутствую т	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	<b>Не менее 90</b>	соответству ет	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	<b>Лестница на этажи Межэтажные лестницы имеют близкие параметры</b>						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с	см	не менее 135	135	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.201 2


<p>числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.</p>		<p>не менее 120  не менее 90</p>				
<p>Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку</p>	<p>см</p>	<p>Не менее 90</p>	<p>соответствуют</p>	<p>К,О,С</p>		<p>П.5.2.4. СП 59.13330.2012</p>
<p>Нескользящее покрытие</p>		<p>наличие</p>	<p>отсутствуют</p>	<p>О,С</p>		<p>П.5.2.9. СП13330.2012</p>

Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствуют	С		П.5.2.3. СП59.113330. 2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.5.2.12 СП 13330.2012
Единообразная геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствие Высота –15 ширина проступи - 30	С		П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	с одной стороны	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	90	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо	-	О,С		П.5.2.10. СП59.13330.2 012

			27-33)				
- пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	отсутствую т	К,О			П.5.2.13 СП 59.13330.2012
<b>Лифты</b>		наличие	отсутствую т				
<b>Пути эвакуации</b>			наличие				
<b>Эвакуационный выход</b>							
<b>Лестница</b>			внешняя				
Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135  не менее 120  не менее 90	120 Площадка – проход 100	О,С			П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	О,С			П.5.2.9. СП13330.2012

Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствуют	С		П.5.2.3. СП59.113330.2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.5.2.12 СП 13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	высота 16, ширина проступи - 30	С		П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	С одной	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	90	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	отсутствие	О,С		П5.2.10. СП59.13330.2012
- пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	отсутствие	К,О		П.5.2.13 СП 59.13330.2012

Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Двери имеют контрастную от стен окраску	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	74	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	4 и 8	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
<b>Коридоры, холлы</b>						
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	210 По ходу движения имеется незначительный перепад высот в виде порога	К		

	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	70-115	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
--	--	----	-------------	--------	-------	--	---------------------------------

**Заключение по зоне:**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона)	есть			В зоне холла 1 этажа по направлению к	К,О,С	Обустроить пандусом и поручнем лестницу	Текущий ремонт, организационные


	ожидания, галерея, балкон)				коридорам имеется перепад высот в виде лестницы без поручней, дублированных ненормативным пандусом  Коридоры не в полной мере соответствуют нормативам (имеют незначительные перепады высот в виде порогов).		холла 1 этажа по направлению к коридорам в соответствии с нормативами. До проведения работ организация ситуационной помощи персонала при необходимости.	мероприятия
3.2	Лестницы здания)	(внутри	есть		Все лестницы в здании не дублированы подъемными устройствами или пандусом; отсутствует тактильное предупреждающее покрытие: Ширина марша лестниц не соответствует нормативам	К,О,С	При наличии финансовой возможности нанеститактильное предупреждающее покрытие лестниц; технические средства для передвижения использовать невозможно (в том числе мобильные подъемные устройства) по причине нарушения требований о путях эвакуации (создадут помехи); ширина лестничного марша – техническиерешения невозможны- организация ситуационной помощи персонала	Текущийремонт; организационные мероприятия
3.3	Пандус	(внутри	Есть		В зоне холла 1 этажа по	К,О	Обустроить пандусом	Текущий ремонт;


	здания)				направлению к коридорам имеется перепад высот в виде лестницы без поручней, дублированных ненормативным пандусом		и поручнем лестницу холла 1 этажа по направлению к коридорам в соответствии с нормативами. До проведения работ организация ситуационной помощи персонала при необходимости	организационные мероприятия
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Имеются незначительные по высоте ненормативные пороги	К,О	организация ситуационной помощи персонала, в том числе с использованием мобильных пандусов	Организационные мероприятия, приобретение оборудования
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Двери на путях эвакуации не соответствуют нормативам: ширина дверного проема менее установленной, высокий порог, на выходе имеется перепад высот в виде лестницы, отсутствуют поручни, не дублированы подъемными устройствами.		отработать регламент эвакуации инвалидов; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях. Отработать регламент эвакуации инвалидов на колясках через наиболее для них доступный выход.	организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,С,О), ДЧ-И (Г,У)			текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Жилые зоны находятся на 4 и 5 этажах (этаж для юношей -32 места, этаж для девушек -32 места). Жилые зоны не доступны для инвалидов на колясках.</p> <p>Посещение объекта инвалидами – колясочниками возможно только в зоне первого этажа.</p> <p>В общежитии созданы условия для комфортного пребывания: душевые, прачечная, комнаты гигиены, телевизионная комната, организаторская.</p> <p>Указанные помещения также не доступны для инвалидов, передвигающихся на колясках</p>						
	<p><b>Жилые комнаты</b>(Большинство жилых комнат имеют похожую геометрию пространства: узкие дверные проемы и высокие</p>						<p>П.6.1.8. СП 59.13330.2012</p>

	пороги) Двери ширина в свету	см	не менее 90	78	К,О		П6.1.8. СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более 1,4	3 и 4	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012

	<b>Оснащение</b>			Комнаты оснащены кроватями, тумбочками, шкафами для одежды, стульями	К,О		
	<b>Столовая 1 этаж</b>						П.6.1.8. СП 59.13330.2012
	Двери ширина в свету	см	не менее 90	160	К,О		П6.1.8. СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более 1,4	-	К,О		П.5.1.4. СП 59.13330.2012

	высота размещения оборудования	см	85	85	К,О	
--	--------------------------------	----	----	----	-----	---

**Заключение по зоне:**


N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			<p>Жилые комнаты имеют похожую геометрию пространства: узкие дверные проемы и высокие пороги.</p> <p>Аналогичные барьеры имеются у бытовых комнат, комнат персонала. Все жилые зоны, бытовые зоны не доступны для инвалидов на колясках, т.к. размещаются на этажах выше первого (4,5).</p>	К,О	<p>Доступность не организована. Обустройство жилых помещений (из имеющихся) доступных для проживания инвалидам, передвигающимся на колясках, не представляется возможным. Для иных категорий инвалидов возможно обустройство доступных жилых зон за счет более удобной расстановки мебели, оборудования (при необходимости),</p>	<p>организационные мероприятия, приобретение оборудования</p>

							оснащение световыми оповещателями комнат для проживания инвалидов с нарушениями слуха.	
	Зальная форма	есть			Соответствует	К,О	При необходимости выделить в зале места для инвалидов на колясках.	организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)			организационные мероприятия


### 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помеще-ний	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Туалет мужской на этажах</b>						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	78	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Пороги			4			П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	<p>Раковина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	см	<p>не менее 130x 85 см</p> <p>85 наличие</p>	<p>отсутствие</p> <p>84 отсутствие</p>			П. 5.3.3., 5.4.2. СП 59.13330.2012

<p>Кабины:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> </ul>		<p>не менее 1 ед. не менее 90 см</p>	<p>2 и 1 писсуар 52</p>	<p>К, О</p>		<p>П. 5.3.2., 5.3.3. СП 59.13330.2012</p>
<p>габариты кабины в общей уборной</p>	<p>см</p>	<p>Не менее 165 x 180</p>	<p>Не соответствует</p>	<p>К</p>		<p>П.5.3.3. СП 59.13330.2012</p>
<p>Сушилка для рук</p>	<p>см</p>	<p>Не более 80</p>	<p>отсутствует</p>	<p>К,0</p>		<p>П.5.4.2. СП 59.13330.2012</p>
<p>-опорные поручни*</p>		<p>наличие</p>	<p>отсутствие</p>	<p>К, О</p>		<p>П.5.3.3. СП 59.13330.2012</p>
<p>Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)</p>		<p>наличие</p>	<p>отсутствие</p>			<p>П.5.3.6. СП 59.13330.2012</p>
<p><b>Туалет,оснащенный для инвалидов1 этаж</b></p>						
<p>Знак доступности помещения на высоте</p>	<p>см</p>	<p>Наличие 135</p>	<p>отсутствие</p>	<p>К,О,С,Г</p>		<p>П.5.3.6. СП 59.13330.2012</p>

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	90	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Пороги			отсутствует			П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина и ширина) • высота раковины • опорный поручень	см	не менее 130x 85 см	соответствует 86 Отсутствует			П. 5.3.3., 5.4.2. СП 59.13330.2012
	Сушилка для рук	см	Не более 80	отсутствует	К,О		П.5.4.2. СП 59.13330.2012

	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема		не менее 1 ед. не менее 90 см	1 90	К, О		П. 5.3.2., 5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	соответствует	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	Не соответствуют нормативам (поручень не откидной)	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствует			П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Умывальная, постирочная, душевая						П.6.1.8. СП 59.13330.2012

	Двери ширина в свету	см	не менее 90	85	К,О		П6.1.8. СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более	4	К,О		П.5.1.4. СП

			1,4				59.13330.2012
	высота размещения оборудования	см	85	Не соответствует	К,О		

### Заключение по зоне

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<p>В туалетах в зонах проживания доступность не организована. Не соответствуют нормативам для МГН.</p> <p>Туалет первого этажа частично оснащен элементами доступности, но не соответствует нормативам.</p> <p>Отсутствует опорный поручень у раковины,</p>	К,О	<p>Технические решения для организации доступной туалетной кабины на этажах для инвалидов-колясочников невозможны, ввиду наличия барьеров в виде лестниц, узких дверных проемов, маленьких габаритов помещений. Для иных категорий инвалидов возможна организация более удобного пространства санузлов за счет размещения оборудования (при необходимости), оснащения световыми оповещателями закрытых пространств санузлов.</p> <p>Привести в соответствие с требованиями нормативов доступности для МГН, в том числе с учетом особенностей инвалидов на колясках санузлов первого этажа.</p>	текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

				отсутствует кнопка тревожной сигнализации. Поручень унитаза стационарный и является препятствием для пересаживания инвалида на коляске. Перед унитазом установлена стиральная машина, препятствующая фронтальному подъезду инвалида на коляске. Отсутствует знак доступности помещения. Отсутствуют световые оповеща тели для инвалидов с нарушениями слуха и др.
5.2	Душевая/ванная комната	есть		Доступность не организована. Не соответствуют нормативам для МГН.

К,О	Технические решения для организации доступной душевой кабины на этажах для инвалидов-колясочников невозможны, ввиду наличия барьеров в виде лестниц, узких дверных проемов, маленьких габаритов	организационные мероприятия

помещений. Для иных категорий инвалидов возможна организация более удобного пространства душевой за счет размещения оборудования (при необходимости).

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

**6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)</b>		<b>наличие</b>	отсутствие	С,У		
	<b>Визуальная информация на контрастном фоне</b>		<b>наличие</b>	отсутствие	С		П.5.5.4 ;5,5.6. СП 59.13330.2012
	Размещение на высоте	см	<b>не ниже 150 не выше 450 от пола</b>	-	К, С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см	<b>не менее 7,5</b>	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	<b>Указатели, пиктограммы:</b>			нет	С,У		
	Размещение на высоте	см	<b>не более 250 от пола</b>	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения;	см	<b>20 x 20 10 X 10</b>	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р

	на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*						52131
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля</b>		<b>наличие</b>	отсутствие	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	<b>120-160</b>	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		<b>наличие</b>	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2012
	<b>Надписи и знаки для идентификации помещений*</b>		<b>наличие</b>	-			
	-высота размещения	см	<b>не выше 150</b>	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	<b>Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.</b>		<b>наличие</b>	отсутствие	С,Г		П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

\* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

**Заключение по зоне:**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не имеется системных табличек	К,О,С,Г,У	изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг, комнат (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный); при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ.	Текущий ремонт, работы по изготовлению табличек, указателей
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствует система напольных тактильных предупреждающих перед опасными участками (лестницами) для незрячих посетителей, отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания	С	Изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания) в районе вестибюля 3-5 м от входа. При наличии финансовой возможности установить напольные тактильные предупреждающие перед опасными участками (лестницами)*. До	Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы, организационные мероприятия

							проведения работ оказывать ситуационную помощь при ориентировании по зданию при необходимости.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*в рамках общего ремонта путей движения


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД (К,О,Г,С,У)			Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы


Комиссия в составе:


Руководитель рабочей группы


Заместитель директора по УПР  Л.С.Антропова

Члены

Старший мастер  Т.А.Дудина

Комендант  А.Д.Бабаев

Специальный педагог  Н.А.Катарбаева

Бухгалтер  Е.П.Тололо

От общественной организации

член Совета НРООИК «Центр независимой жизни «Финист» \_\_\_\_\_



Львутина Ю.Э.